

Wartungstermin

Flurförderzeug

Bericht vom: 09.04.2019 | Auftragsnummer: 141 | Objektnummer: 777

Kunde	Standort der Anlage	Durchgeführt von
Kunde 2 GmbH Barmbeker Str. 4 45678 Hamburg	Demo-Objekt Winterhuder Str. 4 22303 Hamburg	Elektrofuchs Müller Lisa-Maria Müller

Prüfgrundlagen	
Beurteilung erfolgte gemäß § 37 UVV (BGV D 27):	Ja
Bauteile wurden auf Vollständigkeit, Zustand und ordnungsgemäße Funktion überprüft:	Ja
Prüfung durch einen Sachkundigen ausgeführt:	Ja

Prüfergebnis	
Folgetermin zur Mängelbeseitigung notwendig:	Ja
Bemerkungen:	Einige Mängel konnten nicht direkt behoben werden

Material und Leistungen

Position	Beschreibung	Einheit	Anzahl
1	Dichtung Art.-Nr. 73929	Stk.	1

Prüfergebnisse

Nr.	Typ	Details	Ergebnis
1 Lager Abteilung Non-Food			
1.1	Flurförderzeug	S/N 003-24-276	OK
	Allgemeiner Zustand:	i.O.	Schäden durch Unfall: i.O.
	Schweißnähte:	i.O.	Prüfplakette erteilt: Ja
	Anbauteile:	i.O.	
	Mängel		
	#1213 Komponente defekt	schwerwiegend	behoben

Nr.	Typ	Details		Ergebnis
1.1.1	a) Antrieb und Bremsanlage			OK
	Geräuschentwicklung Motor / Getriebe:	i.O.	Zustand Leitungen, Schläuche der Bremsanlagen:	i.O.
	Dichtheit:	i.O.	Bremswirkung Magnetbremse / Scheiben und Trommelbremse:	i.O.
	Ölstand:	i.O.	Zustand und Lagerung Räder:	i.O.
1.1.2	b) Hydraulik			OK
	Leitungen, Schläuche:	i.O.	Hydraulikpumpe:	i.O.
	Dichtheit und Befestigung Zylinder:	i.O.	System unter Last:	i.O.
	Ölbehälter, Filterwechsel:	i.O.		
1.1.3	c) Hub- und Schubeinrichtung			OK
	Ketten:	i.O.	Kettenschlösser und Endhalterungen	i.O.
	Rollen:	i.O.	Abschleppen, Transport, Heben:	
	Antrieb Ritzel und Umlenkrollen:	i.O.	Gabeln und Gabelträger:	i.O.
			Mastprofile und Schweißnähte:	i.O.
1.1.4	d) Sicherheit			OK
	Beschilderung vorhanden:	i.O.	Not-Aus-Taster:	i.O.
	Abdeckungen vorhanden:	i.O.		
1.2	Flurförderzeug	S/N 001-24-127		Mangel
	Allgemeiner Zustand:	n.i.O.	Schäden durch Unfall:	i.O.
	Schweißnähte:	i.O.	Prüfplakette erteilt:	Nein
	Anbauteile:	i.O.		
	Mängel			
	#1214 Bremsbeläge verschlissen			offen
1.2.1	a) Antrieb und Bremsanlage			OK
1.2.2	b) Hydraulik			OK
1.2.3	c) Hub- und Schubeinrichtung			OK
1.2.4	d) Sicherheit			OK

Nr.	Typ	Details	Ergebnis
2 Getränkelager			
2.1	Flurförderzeug	S/N 003-24-651	OK
	Allgemeiner Zustand:	i.O.	Schäden durch Unfall: i.O.
	Schweißnähte:	i.O.	Prüfplakette erteilt: Ja
	Anbauteile:	i.O.	
	Mängel		
	#1215 Dichtung porös		behooben
	Dichtung getauscht		
2.1.1	a) Antrieb und Bremsanlage		OK
2.1.2	b) Hydraulik		OK
2.1.3	c) Hub- und Schubeinrichtung		OK
2.1.4	d) Sicherheit		OK

Störungen

Nr.	Störungstyp	Komponente	Status
#1213	<i>schwerwiegend</i> Komponente defekt	1.1 Flurförderzeug S/N 003-24-276	geschlossen behooben
	Verlauf		
	09.04.2019 13:42 Uhr Lisa-Maria Müller		geschlossen
	09.04.2019 13:41 Uhr Frau Meyer		gemeldet
#1214	Bremsbeläge verschlissen	1.2 Flurförderzeug S/N 001-24-127	offen
	Verlauf		
	09.04.2019 13:43 Uhr Lisa-Maria Müller		offen

Nr.	Störungstyp	Komponente	Status
#1215	Dichtung porös	2.1 Flurförderzeug S/N 003-24-651	geschlossen behoben
Verlauf			
09.04.2019 13:44 Uhr	Lisa-Maria Müller Dichtung getauscht		geschlossen
09.04.2019 13:44 Uhr	Lisa-Maria Müller		offen

Techniker

Elektrofuchs Müller
09.04.2019, Lisa-Maria Müller

Kunde

Kundenunterschrift
09.04.2019