

Wartungsbericht

Elektrische Torantriebe

Bericht vom: 11.06.2018 | Auftragsnummer: A-1039 | Objektnummer: 777

Kunde	Standort der Anlage	Durchgeführt von
Kunde 2 GmbH Barmbeker Str. 4 45678 Hamburg	Demo-Objekt Winterhuder Str. 4 22303 Hamburg	Foxtag Lisa-Maria Müller

Sicherheitsmaßnahmen			
Hauptschalter abschalten:	Ja	Tor entriegeln:	Ja

Prüfgrundlagen	
Prüfung erfolgte gemäß DIN EN 16005, DIN 18650 und ASR A1.7:	Ja

Instandhaltungsmaßnahmen			
Alle Anlagen in störungsfreiem Zustand übergeben:	Ja	Betreiber informiert:	Ja

Prüfergebnisse

Nr.	Typ	Details	Ergebnis
1			
1.1.1	Antrieb		Mangel
	Stromzuführungssystem prüfen (Befestigungen, Funktionstest):	i.O.	Überprüfen der Endschalter: i.O.
	Elektrische Anschlüsse:	n.i.O.	Zustand der Leitungen und Anschlüsse überprüfen: i.O.
	Lichtschranke prüfen:	i.O.	Funktionsablauf überprüfen: i.O.
	Rutschkupplung Antrieb einstellen und kontrollieren:	i.O.	Tür-Auf-Taster und Not-Taster überprüfen: i.O.
	Mängel		
	Gegenstand defekt		

Nr.	Typ	Details		Ergebnis
2				
2.1	Drehtor	Übergang Fischabteilung		Mangel
	Torblatt und Zarge prüfen:	i.O.	Schloss prüfen und Drücker nachstellen:	i.O.
	Funktion des Federbandes prüfen und nachstellen:	i.O.	Befestigung aller Schrauben und Dübel:	n.i.O.
	Schließbegrenzer prüfen und nachstellen:	i.O.	Schlossfunktion prüfen:	i.O.
	Mängel			
	Gegenstand defekt			
2.1.2	Motor			Mangel
	Geräusentwicklung:	i.O.	Bei Schiebetoren: Motordeckel inkl. Dichtung fest angebracht:	i.O.
	Motorschutzschalter überprüfen:	i.O.	Motorschutzschalter überprüfen:	n.i.O.
	Getriebe- bzw. Hydrauliköl nachfüllen:	i.O.		
	Mängel			
	Gegenstand verschmutzt			



Foxtag
11.06.2018, Lisa-Maria Müller



Kundenunterschrift
11.06.2018

Fotos

