



# Wartungsbericht

## Sicherheitsbeleuchtung

Bericht vom: 07.06.2018 | Objektnummer: HH

Kunde	Standort der Anlage	Durchgeführt von
Nautech Hansaweg 3 20099 Hamburg	Boaty McBoatface Danziger Straße 36 20099 Hamburg	Nautec Sabrina Schulz

Vorarbeiten	
Dem Kunden Hinweis auf vorübergehende Außerbetriebnahme gegeben:	Ja

Prüfgrundlagen			
Prüfung erfolgte gemäß DIN V VDE V 0108-100:	Ja	Prüfung der Batterien erfolgte gemäß DIN EN 50272-2:	Ja

Prüfung / Instandhaltung			
Alle Leuchten und Zeichen nach Simulation eines Ausfalls geprüft:	Ja	Instandhaltungsnachweis wurde angebracht:	Ja
Anlage in störungsfreiem Zustand übergeben:	Ja	Bemerkungen:	Kunde wünscht Kontakt

## Material und Leistungen

Position	Beschreibung	Einheit	Anzahl
1	Beschilderung Art.-Nr. 38264.00.22K	Stk.	1
2	Klemmanschluss Art.-Nr. 888575	Stk.	4

## Ausgeführte Installationen

Nr.	Typ	Details
<b>3 Stromkreis 3</b>		
3.7	Antipanikbeleuchtung	

## Prüfergebnisse

Nr.	Typ	Details	Ergebnis
1	Notlichzentrale	UG	OK
1.1	Zentralbatterie		OK
<b>1 Stromkreis 1</b>			
1.1	Sicherheitsleuchten	Eingang EG	OK
	Funktion aller Leuchten:	i.O.	
1.2	Sicherheitsleuchten	Flur	OK
	Funktion aller Leuchten:	i.O.	
1.3	Sicherheitsleuchten	Flur Treppenhaus	OK
	Funktion aller Leuchten:	i.O.	
1.4	Sicherheitsleuchten	Waschraum	Mangel
	Funktion aller Leuchten:	n.i.O.	
<b>Mängel</b>			
<b>Bauliche Veränderungen</b>			
1.5	Sicherheitsleuchten	Garderobe	OK
	Funktion aller Leuchten:	i.O.	
1.6	Sicherheitsleuchten	Foyer	OK
	Funktion aller Leuchten:	i.O.	
1.7	Sicherheitsleuchten	Speisesaal	OK
	Funktion aller Leuchten:	i.O.	
<b>2 Stromkreis 2</b>			
2.1	Rettungszeichenleuchten	Flur	OK
	Funktion aller Leuchten:	i.O.	

Nr.	Typ	Details	Ergebnis
2.2	Rettungszeichenleuchten	Flur Treppenhaus	OK
	Funktion aller Leuchten:	i.O.	
2.3	Rettungszeichenleuchten	Garderobe	OK
	Funktion aller Leuchten:	i.O.	

*Techniker*

---

Naotec  
07.06.2018, Sabrina Schulz

*Kunde*

---

Kundenunterschrift  
07.06.2018, Frau Neumann

## Fotos

