

Wartungsbericht

Gas-Brennwertheizung

Bericht vom: 03.07.2018 | Auftragsnummer: A-1058 | Objektnummer: 777

Kunde	Standort der Anlage	Durchgeführt von
Kunde 2 GmbH Barmbeker Str. 4 45678 Hamburg	Demo-Objekt Winterhuder Str. 4 22303 Hamburg	Foxtag Lisa-Maria Müller

Sicherheitsmaßnahmen			
Betriebsschalter und Notschalter (oder Sicherung) ausschalten:	Ja	Gaszufuhr und Absperrventile des Heizwassers schließen:	Ja

Zustand der Anlage			
Anlage ohne Beanstandung an den Kunden übergeben:	Ja	Mängel wurden unverzüglich behoben:	Ja

Prüfergebnisse

Nr.	Typ	Details		Ergebnis
1	Gas-Brennwertheizung	UG Raum 02 S/N 1001.14-3		OK
	Brenner reinigen :	i.O.	Zünd- und Ionisationselektronik prüfen:	i.O.
	Wärmetauscher reinigen:	i.O.	Busverbindung mit	i.O.
	Mischkammer reinigen:	i.O.	Regelungszubehör prüfen:	i.O.
	Kondensatwanne reinigen:	i.O.	Dichtheit Gas prüfen:	i.O.
	Dichtungen kontrollieren:	n.i.O.	Dichtheitskontrolle Abgassystem durchführen:	i.O.
	Siphon reinigen:	i.O.	Abgasmessung quittieren:	i.O.
	Warmwassersieb reinigen:	i.O.	Abgastemperatur:	59,9 °C
	ggf. Schutzanode beim Speicher kontrollieren:	i.O.	CO2-Gehalt:	4,08 %
	Ausdehnungsgefäß prüfen:	i.O.	O2-Gehalt:	13,8 %
	Brennkammer-Isolierung prüfen:	n.i.O.	CO-Gehalt:	1 ppm
	Anlagendruck prüfen:	i.O.	Lambda:	2,92
			Verbrenntemperatur:	20,6 °C
1.1	Wasserfilter			Mangel
	Mängel			
	Anode defekt			
	Dichtung porös			



Foxtag
03.07.2018, Lisa-Maria Müller



Kundenunterschrift
03.07.2018

Fotos

