

Wartungsbericht

Feuerlöscher

Bericht vom: 05.06.2018 | Auftragsnummer: A-1031 | Objektnummer: 777

Kunde	Standort der Anlage	Durchgeführt von
Kunde 2 GmbH Barmbeker Str. 4 45678 Hamburg	Demo-Objekt Winterhuder Str. 4 22303 Hamburg	Foxtag Lisa-Maria Müller

Durchgeführte Prüfungen			
Wartung gem. DIN 14406 Teil 4:	Ja	Prüfung gem. ASR A2.2:	Ja

Prüfergebnisse

Nr	Typ	Details	Ergebnis
1 Festsaal			
1.1	Schaumlöscher	Tanzfläche rechts S/N 302.54	OK
1.2	Schaumlöscher	Tanzfläche links S/N 302.55	OK
1.3	Schaumlöscher	Tanzfläche hinten S/N 302.56	OK
1.4	CO2-Löscher	Tanzfläche vorne S/N 302.57	OK
1.5	Pulverlöscher	Garderobe S/N 302.58	OK
1.6	Pulverlöscher	Garderobe S/N 302.59	OK
1.7	Pulverlöscher	Tresen S/N 302.60	OK
1.8	Schaumlöscher	Tresen S/N 302.61	OK
2 Küche			
2.1	Schaumlöscher	Durchreiche S/N 302.62	OK
2.2	Schaumlöscher	Trockenlager S/N 302.63	OK
2.3	Fettbrandlöscher	Gasherd S/N 302.64	OK
2.4	Fettbrandlöscher	Gasherd S/N 302.65	OK
2.5	Pulverlöscher	Kühlhaus 1 S/N 302.66	OK
2.6	Pulverlöscher	Kühlhaus 2 S/N 302.67	OK
3 Bar			

3.1	CO2-Löscher	Tanzfläche rechts S/N 302.68	OK
3.2	Schaumlöscher	Tanzfläche links S/N 302.69	OK
3.3	Schaumlöscher	Barbereich S/N 302.70	OK
3.4	Schaumlöscher	Chill-out Area S/N 302.71	OK
3.5	Pulverlöscher	Klön-Ecke S/N 302.72	OK



Foxtag
05.06.2018, Lisa-Maria Müller



Kundenunterschrift
05.06.2018

Fotos

