

Wartungsbericht

Brandmeldeanlage

Bericht vom: 06.06.2018 | Auftragsnummer: A-1035 | Objektnummer: 777

Kunde	Standort der Anlage	Durchgeführt von
Kunde 2 GmbH Barmbeker Str. 4 45678 Hamburg	Demo-Objekt Winterhuder Str. 4 22303 Hamburg	Foxtag Lisa-Maria Müller

Vorarbeiten			
Beim Kunden angemeldet und Hinweis auf vorübergehende Außerbetriebnahme gegeben:	Ja	Örtliche akustische und optische Alarmierungen abgeschaltet:	Ja
Brandfallsteuerungen abgeschaltet:	Ja	Anlage bei hilfeleistenden Stellen (Wachunternehmen) abgemeldet:	Ja

Feuerwehrperipherie			
Feuerwehrschränke in Ordnung:	Ja	Blitzleuchten in Ordnung:	n.V.
Feuerwehrbedienfeld in Ordnung:	Ja	Feuerwehraufkarten vorhanden:	Nein

Nacharbeiten			
Sicherheitsrelevante Teile verplombt/versiegelt:	Ja	Betriebsbuch geführt:	Ja
Prüfung-/Instandhaltungsnachweis angebracht:	Ja	Anlage wurde in störungsfreiem Zugang übergeben:	Ja

Prüfergebnisse

Nr	Typ	Details		Ergebnis
1	BMZ	KG Technikraum		OK
	Batteriespannung:	9999 V	Endladestrom bei Netzausfall:	9999 mA
	Batteriekapazität:	9999 Ah	Funktionserhalt nach Netzausfall:	9999 Std.
	Ladespannung:	9999 V		
21 Keller				
21/1	Streulicht-/Wärmesensor	KG 05 Abstellraum		OK
21/2	Streulicht-/Wärmesensor	KG 04 Abstellraum		OK
21/3	Streulicht-/Wärmesensor	KG 03 Abstellraum		OK
21/4	Streulicht-/Wärmesensor	KG 02 Abstellraum		Mangel
	Mängel: Gegenstand defekt			
21/5	Streulicht-/Wärmesensor	KG 01 WC		OK
22 Keller				
22/1	Streulicht-/Wärmesensor	KG 07 HWD		OK
22/2	Streulicht-/Wärmesensor	KG 08 Abstellraum		OK

22/3	Streulicht-/Wärmesensor	KG 09 Abstellraum	OK
22/4	Streulicht-/Wärmesensor	KG 10 Umkleide	OK
23 Keller			
23/1	Streulicht-/Wärmesensor	KG 22 ELT	Mangel
	Mängel: Gegenstand defekt, Gegenstand verschmutzt		
23/2	Streulicht-/Wärmesensor	KG 21 Triebwerkraum	OK
23/3	Streulicht-/Wärmesensor	KG 20 Flur 5	OK
23/4	Streulicht-/Wärmesensor	KG 19 Büro	OK
23/5	Streulicht-/Wärmesensor	K18 Bastelraum	OK
24 Keller			
24/1	Streulicht-/Wärmesensor	KG 26 Flur	OK
24/2	Streulicht-/Wärmesensor	KG 23 Flur	OK
24/3	Streulicht-/Wärmesensor	KG 12 Freizeit	OK
25 Keller			
25/1	Streulicht-/Wärmesensor	KG 13 Abstellraum	OK
25/2	Streulicht-/Wärmesensor	KG 14 Theaterrequisite	OK
25/3	Streulicht-/Wärmesensor	KG 15 Abstellraum	OK
25/4	Streulicht-/Wärmesensor	KG 16 Fotolabor	OK
26 Treppenhaus			
26/1	Streulicht-/Wärmesensor	KG Treppenhaus	OK
26/2	Streulicht-/Wärmesensor	EG Treppenhaus	OK
26/3	Streulicht-/Wärmesensor	EG Treppenhaus	Mangel
	Mängel: Gegenstand defekt		
26/4	Streulicht-/Wärmesensor	1.OG Treppenhaus	OK
26/5	Streulicht-/Wärmesensor	2.OG Treppenhaus	OK
26/6	Streulicht-/Wärmesensor	2.OG Treppenhaus	OK
51 EG			
51/1	Streulicht-/Wärmesensor	EG 12 Waschraum	Mangel
	Mängel: Gegenstand defekt		
51/2	CO-/Wärmesensor	EG 14 Dienstzimmer	OK
51/3	Streulicht-/Wärmesensor	EG 15 Dienstzimmer	OK
51/4	Streulicht-/Wärmesensor	EG 09 Flur I	Mangel
	Mängel: Gegenstand nicht auffindbar		
51/5	Streulicht-/Wärmesensor	EG 09 Flur I	OK
51/6	Streulicht-/Wärmesensor	EG 09 Flur I	OK
52 EG			

52/1	Streulicht-/Wärmesensor	EG Flur II	OK
52/2	Streulicht-/Wärmesensor	EG 16a Abstellraum	OK
53 EG			
53/1	CO-/Wärmesensor	EG 01 2-Bettzimmer	Mangel
	Mängel: Gegenstand defekt		
53/2	CO-/Wärmesensor	EG 02 2-Bettzimmer	OK
53/3	CO-/Wärmesensor	EG 03 1-Bettzimmer	Mangel
	Mängel: Gegenstand defekt		
53/4	Streulicht-/Wärmesensor	EG 04 Wohnen	OK
53/5	Streulicht-/Wärmesensor	EG 04 Wohnen	OK
54 EG			
54/1	Streulicht-/Wärmesensor	EG 05 Küche	OK
54/2	Streulicht-/Wärmesensor	EG 06 Essen	Mangel
	Mängel: Gegenstand nicht auffindbar		
54/3	CO-/Wärmesensor	EG 07 1-Bettzimmer	OK
54/4	CO-/Wärmesensor	EG 08 2-Bettzimmer	OK
55 EG			
55/1	Streulicht-/Wärmesensor	EG Flur II	Mangel
	Mängel: Gegenstand defekt		
55/2	CO-/Wärmesensor	EG 18 1-Bettzimmer	OK
55/3	CO-/Wärmesensor	EG 19 1-Bettzimmer	OK
55/4	CO-/Wärmesensor	EG 20 1-Bettzimmer	OK
71 1. OG			
71/1	Streulicht-/Wärmesensor	1.OG 112 Schmutzraum	OK
71/2	Streulicht-/Wärmesensor	1.OG 114 Garderobe	OK
71/3	Streulicht-/Wärmesensor	1.OG 115 Dienstzimmer	OK



Foxtag
06.06.2018, Lisa-Maria Müller



Kundenunterschrift
06.06.2018

Fotos

