

Wartungsbericht

Einbruchmeldeanlage

Bericht vom: 11.06.2018 | Auftragsnummer: A-1036 | Objektnummer: 777

Kunde	Standort der Anlage	Durchgeführt von
Kunde 2 GmbH Barmbeker Str. 4 45678 Hamburg	Demo-Objekt Winterhuder Str. 4 22303 Hamburg	Foxtag Lisa-Maria Müller

Uhrzeit der Anlagen-Abmeldung:	14:00	Aufzeichnung der letzten Tage geprüft (Funktion, Zeiteinstellung):	Ja
Äußerer Zustand der Anlagen-Komponenten i.O.:	Ja	Scharfschalteinrichtung kontrolliert (elektrische und mechanische Funktion):	Ja
Übertragungseinrichtung (AWAG, AWUG) i.O.:	Ja		

Funktionsprüfungen			
Magnetkontakte i.O.:	Nein	IR-Bewegungsmelder i.O.:	Ja
Glasbruchsensoren i.O.:	Ja	Radarmelder i.O.:	Ja
Erschütterungsmelder i.O.:	Ja	Ultraschall-Bewegungsmelder:	Ja
Körperschallmelder i.O.:	Ja		

Sicherungsbereichs-Kontrollen			
IR-Bewegungsmelder i.O.:	Ja	Ultraschall-Bewegungsmelder i.O.:	Ja

Auslösungen			
Signalgeber-Probelauf i.O.:	Ja	Notrufmeldelinie i.O.:	Ja
Sabotagemeldelinie i.O.:	Ja	Auslösen der einzelnen Alarmgeber laut Detailplan:	Ja

Abschlussarbeiten			
Eintragung in das Betriebsbuch vorgenommen:	Ja	Rückfragen bei der alarmempfangenden Stelle:	Ja
Alarmzählerstand:	99999	Uhrzeit der Anlagen-Wiederanmeldung:	17:00

Prüfergebnisse

Nr.	Typ	Details	Ergebnis
1	Einbruchmeldezentrale	Technikraum	OK
	Akkus einschließlich Klemmen und Sicherungen geprüft: Akkuspannung:	Ja 9999 V	Ggf. Zusatznetzteil geprüft: Akkuspannung: Ja 9999 V
1 Peripherie			
1.1	Infomodul	Technikraum	OK
1.2	Panikschalter	Technikraum	OK
1.3	Sirene	Fassade Südseite	Mangel
	Mängel Gegenstand defekt		
2 Erdgeschoss			
2.1	Bewegungsmelder	Raum 0.12	OK
2.2	Bewegungsmelder	Raum 0.13	OK
2.3	Bewegungsmelder	Raum 0.21	Mangel
	Mängel Gegenstand defekt		
2.4	Bewegungsmelder	Raum 0.22	OK
2.5	Körperschallmelder	Flur	OK
2.6	Körperschallmelder	Keller-Außentür	OK
2.7	Magnetkontakt	Fenster Raum 0.12	OK
2.8	Magnetkontakt	Fenster Raum 0.13	OK
2.9	Magnetkontakt	Fenster Raum 0.21	OK
2.10	Magnetkontakt	Fenster Raum 0.22	OK

Nr.	Typ	Details	Ergebnis
3 Obergeschoss			
3.1	Glasbruchmelder	Raum 1.32	Mangel
	Mängel Gegenstand defekt		
3.2	Glasbruchmelder	Raum 1.33	OK
3.3	Glasbruchmelder	Raum 1.54	OK
3.4	Glasbruchmelder	Raum 1.55	OK
3.5	Glasbruchmelder	Raum 1.56	OK
3.6	Bewegungsmelder	Flur	OK
3.7	Bewegungsmelder	Treppenabgang	OK
3.8	Magnetkontakt	Raum 1.32	OK
3.9	Magnetkontakt	Raum 1.33	Mangel
	Mängel Gegenstand verschmutzt		
3.10	Magnetkontakt	Raum 1.54	OK
3.11	Magnetkontakt	Raum 1.55	OK
3.12	Magnetkontakt	Raum 1.56	OK



 Foxtag
 11.06.2018, Lisa-Maria Müller



 Kundenunterschrift
 11.06.2018

Fotos

