

Wartungsbericht

Aufzug

Bericht vom: 15.08.2018 | Objektnummer: 777

Kunde	Standort der Anlage	Durchgeführt von
Kunde 2 GmbH Barmbeker Str. 4 45678 Hamburg	Demo-Objekt Winterhuder Str. 4 22303 Hamburg	Foxtag Lisa-Maria Müller

Prüfgrundlage			
Wartung und Instandhaltung durch beauftragte Person ausgeführt:	Ja	Prüfung erfolgte gemäß der Technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 3121 und TRBS 2181.:	Ja

Zustand der Anlage			
Aufzugsanlage voll funktionsfähig:	Ja	Mangel mit Personengefährdung festgestellt, Anlage wurde außer Betrieb genommen:	Ja
Mangel festgestellt:	Ja	Betreiber wurde informiert:	Ja

Prüfergebnisse

Nr.	Typ	Details		Ergebnis
1	Aufzug	Ausgang Klinikum S/N 1001.3-11		OK
1.1	Schachttüren			OK
	auf Verschmutzung geprüft: Türdämpfer überprüft:	Ja Ja	Lichtschraken auf Funktion überprüft:	Ja
1.2	Fahrkorb und Gegengewichte			Mangel
	auf Verschleiß geprüft: Türantrieb geprüft: Fahrkorbtür/-antrieb auf Funktion geprüft:	Ja Ja Ja	Notbeleuchtung auf Funktion geprüft: Schilder sind vorhanden: Fahrkorb kann nicht anfahren solange eine Schachttür geöffnet ist.:	Ja Ja Ja
	Mängel Komponente verschmutzt			

Nr.	Typ	Details	Ergebnis
1.3	Fahrschacht		OK
	Führungsschienen auf Verschmutzung überprüft:	Ja	
1.4	Antrieb und Tragmittel		OK
	Motor und Kupplung auf Geräusche, Verschmutzungen, Beschädigungen überprüft: Getriebe und Bremse auf Geräusche, Verschmutzungen, Beschädigungen überprüft:	Ja Ja	
1.5	Schalt-, Steuer- & Überwachungseinrichtungen		OK
	auf Verschmutzungen überprüft: Lichtanzeige funktioniert:	Ja Ja	
1.6	Sicherheitseinrichtungen		OK
	auf Verschmutzungen überprüft:	Ja	



Foxtag
15.08.2018, Lisa-Maria Müller



Kundenunterschrift
15.08.2018

Fotos

